

UPPFÖLJNING TRYGGHETSVANDRING 2018

STATUS	KOMMENTAR	OMRÅDE	PLATS/GATA	KOMMENTAR FRÅN KOMMUNINVÅNARE	ÅTGÄRDSFÖRSLAG	ANSVARIG
Pågående	Belysningsplan 2019	Belysning	Bill Göranssonsväg	Dålig belysning (gult ljus – kan man byta till vitare ljus?)	Belysningsplan – Tidaholms kommun, byts ut efter behov/utrymme i driftbudget	Gatuingenjör
Pågående	Belysningsplan 2019	Belysning	Nygatan	Dålig belysning, häck, bredare trottoar	Belysningsplan – Tidaholms kommun, byts ut efter behov/utrymme i driftbudget	Gatuingenjör
Pågående	Belysningsplan 2019	Belysning	Södra Kungsvägen	Dålig belysning	Belysningsplan – Tidaholms kommun, byts ut efter behov/utrymme i driftbudget	Gatuingenjör
Pågående	Belysningsplan 2019	Belysning	Stallängsvägen/Ringleden	Dålig belysning	Belysningsplan – Tidaholms kommun, byts ut efter behov/utrymme i driftbudget	Gatuingenjör
Pågående	Belysningsplan 2019	Belysning	Gamla torget	Dålig belysning i gången bredvid Netto	Belysningsplan – Tidaholms kommun, byts ut efter behov/utrymme i driftbudget	Gatuingenjör
Pågående	Belysningsplan 2019	Belysning	Kyrkparken	Dålig belysning	Belysningsplan – Tidaholms kommun, byts ut efter behov/utrymme i driftbudget	Gatuingenjör
Genomfört	Trafikverket informerad	GC-väg	Falköpingsvägen	Kan det finnas en cykelförbudsskylt på den bit av cykelvägen som saknas i backen på väg ut från stan mot Falköping	Ingen åtgärd i dagsläget, ekonomiska skäl	Gatuingenjör
Genomfört	Översyn Vår 2019	Buskage	Solkullegatan	Solkullegatan mot en korsande gata – buskage skymmer sikten	Översyn kommer genomföras	Bygglövshandläggare
Genomfört	Översyn Vår 2019	Buskage	Nygatan/Södra Kungsvägen	Se över buskage	Översyn kommer genomföras	Bygglövshandläggare
Genomfört	Översyn Vår 2019	Buskage	Södra Kungsvägen	Buskage	Översyn kommer genomföras	Bygglövshandläggare
Genomfört	Översyn Vår 2019	Buskage	Falköpingsvägen (Rondell)	Dålig sikt i Falköpingsrondellen. Ett träd där skymmer sikten, är det kommunens tomt (huset närmast rondellen)	Översyn kommer genomföras	Bygglövshandläggare
Genomfört	Trafikmätning Vår 2019	Trafik	Södra Kungsvägen	Hög fart	Trafikmätning genomförd. Ingen åtgärd	Gatuingenjör/Trafikmätare
Genomfört	Trafikmätning Vår 2019	Trafik	Norra Kungsvägen	Höga hastigheter på Norra Kungsvägen ner mot Norra kyrkogården	Trafikmätning genomförd. Ingen åtgärd, tas med i framtida planering.	Gatuingenjör/Trafikmätare
Genomfört	Trafikmätning Vår 2019	Trafik	Ångarpsvägen	Höga hastigheter på Ångarpsvägen ner mot Norra kyrkogården	Trafikmätning genomförd. Ingen åtgärd	Gatuingenjör/Trafikmätare
Genomfört	Framtidsplaner	GC-väg	Södra Kungsvägen	Smala trottoarer, ej avsedda för rullator. Inget övergångsställe	Översyn kommer genomföras	Gatuingenjör
Genomfört	Ingen åtgärd	GC-väg	Södra Kungsvägen	Farliga avfasningar mot Södra Kungsvägen	Översyn kommer genomföras	Gatuingenjör
Genomfört	Fastighetsägare ansvar	Parkering	Gamla torget	Många cyklar ställs utmed Netto och gången – kan det finnas cykelställ fram-för Netto och Systembolaget?	3st nya cykelställ. (Fastighetsägare) 2st SV netto. (Tidaholms kommun) 1st Ö netto	Fastighetsägare
Genomfört	Hösten 2018	Skog	Brogårdsområdet	Cykelväg Hjo vägen till Brogårdsområdet behöver röjas skog	Genomförs hösten 2018	Arbetsledare Park
Genomfört	Hösten 2018	Skog	Betesvägen/Wingquistgatan	Cykelväg Betesvägen/Wingquistgatan – röja skog	Genomförs hösten 2018	Arbetsledare Park
Genomfört	Hösten 2018	GC-väg	Hägne	Cykelväg från ICA mot Hägne – man kommer ut på Hägnevägen när man cyklar utan att veta om det (behövs väjningsskylt för cyklisterna).	Genomförs hösten 2018	Gatuingenjör
Genomfört	Hösten 2018	GC-väg	Trädgårdsgatan/Villagatan	Hur är tanken vid korsningen Trädgårdsgatan/Villagatan? Cykelvägen tar slut och man behöver korsa vägen för att komma över på rätt sida	Genomförs hösten 2018	Gatuingenjör
Genomfört	Hösten 2018	Nedskräpning	Vulcanön	Fimpar på Vulcanön vid museet. Kan det finnas någonstans att fimpa	Fastighetsavdelningen placerar ut extra soptunna	Fastighetsavdelningen
Genomfört	Hösten 2018	Trafik	Kyrkogatan/Norra Kungsvägen	Svårt att se åt båda håll. På ena sidan står en kruka och på andra sidan är det parkerade bilar som skymmer sikten.	Översyn kommer genomföras	Gatuingenjör
Genomfört	Hösten 2018	Belysning	Östra Drottningvägen	Belysningen vid Östra Drottningvägen vid Francello är felriktad. Riktas inte ner mot övergångsstället, leder till dålig sikt för bilister	Genomförs hösten 2018	Gatuingenjör
Genomfört	Ingen åtgärd	GC-väg	Trädgårdsgatan	På Trädgårdsgatan behöver uppfarterna till cykelbanan vara "mjukare"	Ingen åtgärd i dagsläget	Gatuingenjör
Genomfört	Ingen åtgärd	Park	Gamla torget	Metallkanter sticker upp runt träden på Gamla torget. Kan man skada sig på dessa?	Översyn kommer genomföras	Arbetsledare Park
Genomfört	Polis informerad	Trafik	Gamla torget	Bilar kör på Gamla torget och Torggatan efter kl. 22	Ordningsproblem, polisärende	Polis
Genomfört	Polis informerad	GC-väg	Östra Drottningvägen	Kan man införa ett cykelförbud på Östra Drottningvägen vid butikerna mellan Ekbergs och Kam och Sax? Många cyklar på fel sida	Ordningsproblem, polisärende	Polis
Genomfört	Vinter 2018	Väghållning	Tidaholm	Dålig grusning på vintern	Översyn kommer genomföras	Arbetsledare Gata
Genomfört	Vinter 2018	Väghållning	Tidaholm	Snöröjning fungerar inte alltid	Översyn kommer genomföras	Arbetsledare Gata